

**Акт**  
**обследования (технического осмотра) состояния ТСО**  
**и инженерно-технической укрепленности объекта**

п. Пинчуга  
(наименование населенного пункта)

«25» 02 2028.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заведующая МКДОУ д/с «Солнышко»

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Врио Начальника ОВО по Богучанскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю капитан полиции В.А. Ефремов

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

Установленное ТСО не подлежит техническому обслуживанию

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Здания МКДОУ д/с «Солнышко»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: п. Пинчуга, ул. Ленина, 22А

(адрес объекта)

оборудованного средствами КТС/GSM на сотовом тлф.

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Богучанскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю».

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Категория объекта А3. Занимает 2 отдельно стоящих одноэтажных здания, деревянных строений. Имеется 37 оконных проемов, 9 входов (выходов). Территория детского сада огорожена деревянным забором, подъезд к зданию осуществляется со стороны ул. Ленина. КТС находится у воспитателей/сторожей, которые находятся в здании детского сада круглосуточно. Видеонаблюдение отсутствует.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укрепленность:**

Стены, перекрытия капитальные. Двери основных входов деревянные, расположены с фасадной стороны зданий. Двери запасных входов деревянные, расположены по периметру зданий. 37 оконных проемов, 27 пластиковых окон, 10 деревянного исполнения, расположены по периметру 2 зданий. Защитных решеток на окнах нет.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Сотовый телефон модели Samsung IMEI: 35923704237717/1

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2012 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в КТС на сотовом тлф. пригодно состоянии.

(исправном /не исправном)

## Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям. (соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать КТС на сотовом тлф. к дальнейшей эксплуатации. (пригодными / непригодными)

## Предложения комиссии:

### 1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

- 1.1. Заменить деревянные двери основного и запасных входов на металлические;
- 1.2. Оборудовать окна защитной пленкой не ниже 3-го класса защиты.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

### 2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

- 2.1. Установить ОПС с выводом на ПЦО ОВО по Богучанскому району посредством ПШКОП 011-8-11 Приток-А-4(8), установить стационарные и носимые КТС.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

### 3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

- 3.1. Установить видеонаблюдение в помещении детского сада и по периметру здания, установить систему контроля доступа. Обеспечить на объекте физическую охрану силами организаций, имеющих соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

- 3.2. Контролировать своевременность зарядки аккумуляторной батареи;

- 3.3. По мере необходимости подавать на ПЦО обновленный список лиц, имеющих право пользования тревожной сигнализацией, с указанием их ФИО, адреса, номеров домашнего и сотового телефонов;

- 3.4. Контролировать наличие положительного баланса денежных средств на SIM-карте.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок выполнения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

## Представители:

Представитель «ОВО» \_\_\_\_\_

/ В.А. Ефремов /

Представитель «Заказчика» \_\_\_\_\_

*И.В. Вещ*

/ И.Е. Вещова /

